

TABLEAU RECAPITULATIF PRECONISATION ETUDES ATEX 2011 ET 2017 DELPIERRE

Date	Service/Zone	Type Reco	Description	Solution
2011	Maintenance	Stockage	Stockage des aérosols dans un local exempt de source de chaleur	Mise en place d'armoire de sécurité pour le stockage d'aérosol - en place Faire un audit et sensibiliser l'équipe sur le respect de ces consignes (service maintenance) - courant 2018
2011	Chaufferie	Fuite	Fuite de gaz constatée > Respect de la directive 1999/92/CE	Contrat annuel de maintenance souscrit avec la société Viessmann
2011	Chaufferie	Contrôle	Vérifier les installations à combustion suivant le CLATEX - Vérification Annuel d'étanchéité - Formation sécurité gaz du personnel - Système de détection de gaz - Ventilation convenable	
2011	Chaufferie	Aération	Faire des trappes des ventilations basses pour atteindre 150 dm3	La ventilation en partie basse est bien présente sur l'enceinte extérieure de la chaufferie (aménagement réalisé en 2012).
2011	Atelier	Stockage	Veiller à l'arimage des bouteilles	en place
2011	Atelier	Sécurité	Installer/veiller à la présence du clapet anti retour entre les flexibles et le chalumeau	A vérifier (service maintenance) - courant 2018
2011	Chaufferie	Formation	Former le personnel aux risques présents dans ce local.	en place (plan de formation annuel)
2011	Chaufferie	Contrôle	Vérification périodique de l'état des flexibles + planifier un remplacement préventif tout les 3 ans.	A planifier (service maintenance) - courant 2018
2011	Extérieur	Stockage	Bouteille : - Stocké des un endroit correctement ventilé, à l'abri du soleil - Attaché de manière sûre, - Séparer gaz inflammables et comburants - Eviter le stockage des bouteilles à proximité des zones de passage - Respect des FDS	fait
2011	Canalisations	Contrôle	- Respect de la directive "Equipement sous Pression (E 15001) - Respect norme EN 1775 - Vérification annuelle de l'étanchéité de l'ensemble de l'installation	Vérification étanchéité en place (contrat de maintenance) Vérification APAVE pour requalification - en cours 2018
2011	Chargeur	Divers	- Rangement des zones de charge - Soulever les capots en fin de journée pour faciliter le refroidissement	Fait
2017	Site	Signalisation	Ajouter des panneau "EX" dans les zones concernées	Commande en cours 2018
2017	Maintenance	Formation	Former les agents "ATEX"	Pas de zone zéro justifiant la désignation d'agent ATEX
2017	Site	Q18	Suivant les recommandations intégrant des équipements ATEX + Mise à la terre des canalisations métalliques	Inspection annuelle en cours janvier 2018 Plan d'actions à suivre
2017	Zone ATEX	Signalisation	Consignes incomplètes dans les lieux soumis à ATEX. Afficher des consignes spécifiques sur les interdictions et obligations	Commande en cours 2018
2017	Maintenance	Equipement	Assurer le suivi des équipements de prévention du risque ATEX (système de détection de gaz, explosimètre et système de ventilation) + conserver l'historique des contrôles	Pas de zone zéro justifiant un suivi particulier des équipements
2017	Site	Documentation	Centraliser l'ensemble de la documentation relatif à l'ATEX	Création d'un classeur avec documents Apave et documentation des équipements techniques concernés Service maintenance - 2018/2019
2017	Site	Equipements	Remplacer le matériel non-ATEX placé dans les zones ATEX.	2 équipements ciblés sur ADX4 à remplacer, local Salle de machines Froid - SDM1-NH3 > Ventilateur extraction > Moteur ventilation extraction Chiffrage - courant 2018