

# SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS AUTO LE FLACHOU (VHU illicite) à LA MARNE

## Description de l'établissement

---

Date de dernière mise à jour des informations : 19/05/2022

Nom : AUTO LE FLACHOU (VHU illicite)  
Adresse : nullLe Flachou  
Commune principale : LA MARNE (44090)  
Communes secondaires : Non renseigné  
Activités : 45.20B - Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles  
Description : Non renseignée

## Conclusions de l'administration sur l'état des sols

---

Date de dernière mise à jour des informations : 19/05/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP5792750101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description<sup>1</sup> : Le site a abrité des activités d'entreposage, de démontage ou de découpage des véhicules hors d'usage qui n'ont pas été déclarées au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et sans l'agrément VHU obligatoire.

Une mise en demeure a été prise en 2020 afin de faire cesser les activités du site.

Par la suite, les VHU présents sur site ont été évacués à l'exception de 4 VHU toujours présents dans le bâtiment du site. Ce bâtiment à caractère insalubre est en partie effondré. La présence d'amiante dans le bâtiment présente un risque important de contamination. Selon la mairie, le bâtiment abriterait également une fosse liée à l'activité illicite de la casse automobile qui pourrait contenir des déchets dangereux (huiles et autres fluides en provenance des véhicules) sans que cette zone ne soit visible ou accessible actuellement.

Par ailleurs, il subsiste de nombreux déchets sur le site (pneumatiques, portières, ordures ménagères,...).

Le site ayant accueilli des activités susceptibles de générer des pollutions dans les sols et dans les eaux souterraines (déversements d'hydrocarbures en particulier, constatés par l'administration – absence de dalle béton – pas de traitement des eaux pluviales susceptibles d'être polluées), il convient de conserver la mémoire de ce site.

En cas de changement d'usage du site, il conviendra de faire attester, par un bureau d'études certifié, la compatibilité entre l'état actuel du site et l'usage envisagé.

Documents associés<sup>2</sup> : Non renseigné

## Synthèse de l'action de l'administration

---

Date de dernière mise à jour des informations : 19/05/2022

Description<sup>3</sup> : Le site a abrité des activités d'entreposage, de démontage ou de découpage des véhicules hors d'usage qui n'ont pas été déclarées au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et sans l'agrément VHU obligatoire.

Une mise en demeure a été prise en 2020 afin de faire cesser les activités du site.

Par la suite, les VHU présents sur site ont été évacués à l'exception de 4 VHU toujours présents dans le bâtiment du site. Ce bâtiment à caractère insalubre est en partie effondré. La présence d'amiante dans le bâtiment présente un risque important de contamination. Selon la mairie, le bâtiment abriterait également une fosse liée à l'activité illicite de la casse automobile qui pourrait contenir des déchets dangereux (huiles et autres fluides en provenance des véhicules) sans que cette zone ne soit visible ou accessible actuellement.

Par ailleurs, il subsiste de nombreux déchets sur le site (pneumatiques, portières, ordures ménagères,...).

Le site ayant accueilli des activités susceptibles de générer des pollutions dans les sols et dans les eaux souterraines (déversements d'hydrocarbures en particulier, constatés par l'administration – absence de dalle béton – pas de traitement des eaux pluviales susceptibles d'être polluées), il convient de conserver la mémoire de ce site.

En cas de changement d'usage du site, il conviendra de faire attester, par un bureau d'études certifié, la compatibilité entre l'état actuel du site et l'usage envisagé.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné

Documents associés : Non renseigné


## Géolocalisation

---

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
La Marne	1	ZO	0043	44
La Marne	1	ZO	0138	44

## Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde  
(Web Mercator) :

Long. : -190789.48241220834, Lat. : 5938586.553179833

Superficie estimée :

20412 m<sup>2</sup>

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement ([www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr))
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.