

Bonjour,

Habitant le 8 chemin de la herriere, nous voyons évidemment d'un bon œil les aménagements envisagés pour contenir les eaux lors des fortes pluies.

Cependant nous voulons porter à votre attention le besoin de s'assurer que chaque buse en aval est suffisamment dimensionnée et soigneusement entretenue par les occupants afin de ne pas créer de nouvelle(s) poche(s) de rétention dans les jardins en aval.

Lors des dernières pluies de décembre 2018, le bassin a tenu son rôle de rétention, mais mon jardin également car le débit ne semblait pas suffisant pour évacuer.

Cordialement,

P Michel

0768287515