

# SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS FOUCAULT Micheline (Maurice) à SAINT HERBLAIN

## Description de l'établissement

---

Date de dernière mise à jour des informations : 23/05/2022

Nom : FOUCAULT Micheline (Maurice)

Adresse : 73R Robert Schuman

Commune principale : SAINT HERBLAIN (44162)

Communes secondaires : Non renseigné

Activités : Non renseignée

Description : Non renseignée

## Conclusions de l'administration sur l'état des sols

---

Date de dernière mise à jour des informations : 09/06/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP5722460101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description<sup>1</sup> : Le site a été autorisé par l'arrêté du 23 avril 1981 pour l'exploitation d'un dépôt de métaux et de véhicules hors d'usage sur la commune de Saint-Herblain. Suite à de nombreuses non conformités, l'exploitant a cessé ses activités sur le site en 2020.

La cessation du site n'a pas pu être menée à son terme suite à la disparition de l'exploitante.

A ce jour, il n'est pas démontré que le site a été placé dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte à l'environnement.

Le site ayant accueilli des activités susceptibles de générer des pollutions dans les sols (déversements d'hydrocarbures en particulier, constatés par l'administration – absence de dalle béton), il convient de conserver la mémoire de ce site.

En cas de changement d'usage du site, il conviendra de faire attester, par un bureau d'études certifié, la compatibilité entre l'état actuel du site et l'usage envisagé.

Documents associés<sup>2</sup> : Non renseigné

## Synthèse de l'action de l'administration

---

Date de dernière mise à jour des informations : 09/06/2022

Description<sup>3</sup> : Le site a été autorisé par l'arrêté du 23 avril 1981 pour l'exploitation d'un dépôt de métaux et de véhicules hors d'usage sur la commune de Saint-Herblain. Suite à de nombreuses non conformités, l'exploitant a cessé ses activités sur le site en 2020.

La cessation du site n'a pas pu être menée à son terme suite à la disparition de l'exploitante.

A ce jour, il n'est pas démontré que le site a été placé dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte à l'environnement.

Le site ayant accueilli des activités susceptibles de générer des pollutions dans les sols (déversements d'hydrocarbures en particulier, constatés par l'administration – absence de dalle béton), il convient de conserver la mémoire de ce site.

En cas de changement d'usage du site, il conviendra de faire attester, par un bureau d'études certifié, la compatibilité entre l'état actuel du site et l'usage envisagé.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné

Documents associés : Non renseigné


## Géolocalisation

---

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Saint-Herblain	1	CY	0065	44
Saint-Herblain	1	CY	0067	44
Saint-Herblain	1	CY	0069	44
Saint-Herblain	1	CY	0102	44
Saint-Herblain	1	CY	0151	44

## Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde  
(Web Mercator) :

Long. : -181041.19826374078, Lat. : 5974630.363110815

Superficie estimée :

2563 m<sup>2</sup>

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement ([www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr))
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.