




ANNEXE C




PRESENTATION DES LAISSES DE CRUE

LAISES DE CRUES – RIVE GAUCHE




LE PELLERIN

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue PEL-01			
Commune	LE PELLERIN	Situation	La Martinière		
Date de l'enquête	25 Novembre 2011	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,31 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Fine lame d'eau au niveau haut du seuil aluminium				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue PEL-02			
Commune	LE PELLERIN	Situation	La Martinière		
Date de l'enquête	25 Novembre 2011	Dressée par	SBN		
Source	Eclusier	Fiabilité du repère *	Moyenne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,36 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Niveau d'eau au droit du haut de la porte d'écluse aval				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue PEL-03			
Commune	LE PELLERIN	Situation	L'île des Bois		
Date de l'enquête	10 Janvier 2012	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Moyenne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,28 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Niveau d'eau au droit des appuis de fenêtre façade nord				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.



Bordereau de terrain

Date de repérage : 02/03/2010

Date de levée(géomètre):

Commune, lieu-dit,
adresse

● LE PELLERIN, L'île des bois

POINT D'APPUI A UTILISER POUR CE SITE -coordonnées GPS :X= 284 389 Y= 2 255 045,47
identification du point (initiales de l'agent +3chiffres) :SG_010



Descriptions et commentaires par l'agent :

trace d'eau laissée sur le mur de la maison (hauteur fenêtre)

Renseignements sur la levée du point par le géomètre :

X=


Y=

Z= 4,24 m IGN 69

FROSSAY

Identité du secteur	Division Ouest
Cours d'eau	ESTUAIRE DE LA LOIRE
rive	Le carnet
commune	Commune de FROSSAY
adresse	

Plan de situation



Commentaires

l'échelle marine se trouve au pied de la vanne.
Cote marine 7,02 identifiée au vu des flottants
(la cote ordinaire serait de 6,47 en grande marée)

Type de repère	Échelle limnimétrique repère de crue autre	Année de la crue: 28 fev 2010
support		
Position du repère		

Photos du secteur : le Carnet

51



56



SAINT-VIAUD

Bordereau de terrain


Date de repérage :

Date de levée(géomètre):

Commune, lieu-dit,
adresse

● SAINT VIAUD, lieu dit la Ramée

POINT D'APPUI A UTILISER POUR CE SITE -coordonnées GPS :X= 274 038,4 Y= 2 261 711,1
identification du point (initiales de l'agent +3chiffres) :SG_021



Descriptions et commentaires par l'agent :

repères marqués sur le mur du jardin et la porte du garage
(+ 39 cm sur le mur du jardin)

Renseignements sur la levée du point par le géomètre :

X=

Y=

Z= 3,90 m IGN 69

CORSEPT

Bordereau de terrain


Date de repérage :

Date de levée(géomètre):

Commune, lieu-dit,
adresse

CORSEPT, lotissement de la maison verte

POINT D'APPUI A UTILISER POUR CE SITE -coordonnées GPS :X= 267 169,6 Y= 2 262 669,1
identification du point (initiales de l'agent +3chiffres) :)SG_022



Descriptions et commentaires par l'agent :

Renseignements sur la levée du point par le géomètre :

X=

Y=

Z= 4,20 m IGN 69

Bordereau de terrain


Date de repérage :

Date de levée(géomètre):

Commune, lieu-dit,
adresse

CORSEPT, rue de la maison verte

POINT D'APPUI A UTILISER POUR CE SITE -coordonnées GPS :X= 267 203,8 Y= 2 262 667,3
 identification du point (initiales de l'agent +3chiffres) :)SG_023 e




Descriptions et commentaires par l'agent :

Renseignements sur la levée du point par le géomètre :

X=
 Y=
 Z= 4,45 m IGN 69

**Bordereau de terrain****Date de repérage :****Date de levée(géomètre):**Commune, lieu-dit,
adresse

● CORSEPT, rue de la maison verte

POINT D'APPUI A UTILISER POUR CE SITE -coordonnées GPS :X= 267 203,8 Y= 2 262 667,3
identification du point (initiales de l'agent +3chiffres) :)SG_024Descriptions et commentaires par l'agent :

témoignage lors du levé topo

Renseignements sur la levée du point par le géomètre :X=Y=Z= 4,10 m IGN 69

SAINT-BREVIN-LES-PINS



Bordereau de terrain

Date de repérage :

Date de levée(géomètre):

Commune, lieu-dit,
adresse

● **SAINT BREVIN, EPMS, bâtiment des résidents, RDC**

POINT D'APPUI A UTILISER POUR CE SITE -coordonnées GPS :X= 260 304,7 Y= 2 261 737,2
 identification du point (initiales de l'agent +3chiffres) :)**SG_018**



Descriptions et commentaires par l'agent :

niveau d'eau , bâtiment des résidents, RDC

Renseignements sur la levée du point par le géomètre :




X=

Y=




Z=4,09 m IGN 69

LAISSES DE CRUES – RIVE DROITE

COUËRON




ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue COU-01			
Commune	COUERON	Situation	L'Arche du Dureau		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Moyenne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,02 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Niveau bas de la brique basse côté droit de la porte				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.




ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue COU-02			
Commune	COUERON	Situation	L'Arche du Dareau		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Moyenne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	3,96 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	~15 cm d'eau dans le garage				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.




SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue SEM-01			
Commune	ST ETIENNE DE MONTLUC	Situation	L'Étang Bernard		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	3,93 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	1,30 m dans le garage (matérialisé à l'intérieur du garage)				




(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue SEM02			
Commune	ST ETIENNE DE MONTLUC	Situation	La Caudelais		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Moyenne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	3,99 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Niveau observé au plus haut de la crue				




(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue SEM-03			
Commune	ST ETIENNE DE MONTLUC	Situation	La Rivière		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	3,89 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Seuil alu + 1cm				




(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue SEM-04			
Commune	ST ETIENNE DE MONTLUC	Situation	La Cochinais		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,09 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Marche maçonnée + 20 cm				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.




ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue SEM-05			
Commune	ST ETIENNE DE MONTLUC	Situation	La Baie		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	DTS		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Moyenne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	3,97 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Entre la boîte aux lettres et le numéro de voie				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.




ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue SEM-06			
Commune	ST ETIENNE DE MONTLUC	Situation	La Bosse de la Giquelais		
Date de l'enquête	Janvier 2012	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Peu fiable		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	3,64 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	5cm sous le haut du muret				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.




CORDEMAIS

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue COR-01			
Commune	CORDEMAIS	Situation	La Folie		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Moyenne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,22 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Niveau du terrain de tennis				




(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue COR-02			
Commune	CORDEMAIS	Situation	La Folie		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Moyenne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,24 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Niveau du pas de porte				



(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue COR-03			
Commune	CORDEMAIS	Situation	La Peille		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Moyenne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,13 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Marche + 22cm				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue COR-04			
Commune	CORDEMAIS	Situation	La Côte		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,41 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Carrelage + 25cm				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue COR-EDF			
Commune	CORDEMAIS	Situation	Centrale thermique		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	DTS		
Source	EDF	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,37 m	Levée par	EDF (géomètre)		
Localisation					
Photo	SANS				
Commentaire	Local situé au centre du site				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

Département de Loire Atlantique
Commune : CORDEMAIS
Localisation (Adresse ou lieu-dit) : Belvédère de la villa-cheminée
Domanialité : Domaine public

Repère Xynthia 2010	
N° du repère (code INSEE+n°) : 44045-01	
Coordonnées Lambert 93	X = 330 079,63 Y = 6 698 274,46
Nivellement IGN 69	Z = 4,45 m
Date de création : 29 avril 2013	

Plan de situation (extrait IGN) :




Photo aérienne avec localisation de l'implantation



Justification de l'altimétrie :

Photos prises lors de Xynthia ou peu après avec repérage du niveau atteint / autre justification



Photo du repère implanté :



Département de Loire Atlantique
Commune : CORDEMAIS
Localisation (Adresse ou lieu-dit) : Capitainerie du Port
Domanialité : Propriété de la commune de Cordemais

Repère Xynthia 2010	
N° du repère (code INSEE+n°) : 44045-02	
Coordonnées Lambert 93	X = 330 974,69 Y = 6 698 356,42
Nivellement IGN 69	Z = 4,45 m
Date de création : 29 avril 2013	

Plan de situation (extrait IGN) :




Photo aérienne avec localisation de l'implantation



Justification de l'altimétrie :




Photos prises lors de Xynthia ou peu après avec repérage du niveau atteint / autre justification






Photo du repère implanté :






BOUEE

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue BOU-01			
Commune	BOUEE	Situation	Les Châteaux		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	DTS		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,27 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	~20cm d'eau dans la véranda				




(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue BOU-02			
Commune	BOUEE	Situation	La Bazillais		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	DTS		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,27 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Pas de porte + 2cm				




(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue BOU-03		 SOGREAH GROUPE ARTELIA	
Commune	BOUEE	Situation	La Bazillais		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	DTS		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Peu fiable		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,46 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	35cm dans la maison				




(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue BOU-04			
Commune	BOUEE	Situation	La Rouzinière		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	M. Thomas		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,32 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	37cm dans la maison (traces sur façade nord)				




(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue BOU-05			
Commune	BOUEE	Situation	La Coquerais		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	DTS		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Peu fiable		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	3,84 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	8cm dans la maison				




(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue BOU-06			
Commune	BOUEE	Situation	La Babinais		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	DTS		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,21 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	1 m dans le garage				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue BOU-07			
Commune	BOUEE	Situation	Le Lavazais		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	DTS		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)		Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	45cm dans la pièce principale				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue BOU-08			
Commune	BOUEE	Situation	La Gautrais		
Date de l'enquête	Janvier 2011	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010), 10 Mars 2008, 25 Décembre 1999				
Cote de la crue (IGN69)	4,10 - 3,76 - 3,65 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo	 <p>28/02/2010 (Xynthia) : 4,10m</p> <p>10/03/2008 3,76m</p> <p>25/12/1999 (Lothar) : 3,65m</p>				
Commentaire					

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

Bordereau de terrain


Date de repérage :

Date de levée(géomètre):

Commune, lieu-dit,
adresse

BOUEE, Rohars, bâtiment agricole

POINT D'APPUI A UTILISER POUR CE SITE -coordonnées GPS :X= 278 234,7 Y= 2 263 885,69
 identification du point (initiales de l'agent +3chiffres) :**SG_016**



Descriptions et commentaires par l'agent :

traces du niveau d'eau sur le mur i




Renseignements sur la levée du point par le géomètre :

X=




Y=

Z=4,06 m IGN 69




LAVAU-SUR-LOIRE

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue LAV-01			
Commune	LAVAU SUR LOIRE	Situation	39 rue du Port		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	DTS		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010), 10 Mars 2008				
Cote de la crue (IGN69)	4,03 - 3,89 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	Marques dans crêperie, 2008 (6cm) et 2010 (20cm)				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue LAV-02			
Commune	LAVAU SUR LOIRE	Situation	La Garenne		
Date de l'enquête	Janvier 2012	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Moyenne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	4,21 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	~ haut du seuil alu				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue LAV-03			
Commune	LAVAU SUR LOIRE	Situation	La Garenne		
Date de l'enquête	Janvier 2012	Dressée par	SBN		
Source	Habitant	Fiabilité du repère *	Bonne		
Description	10 Mars 2008				
Cote de la crue (IGN69)	3,83 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	51cm dans l'atelier				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.



Bordereau de terrain


Date de repérage :

Date de levée(géomètre):

Commune, lieu-dit,
adresse

LAVAU SUR LOIRE, Ateliers municipaux

POINT D'APPUI A UTILISER POUR CE SITE -coordonnées GPS :X= 274 570,9 Y= 2 265 234
identification du point (initiales de l'agent +3chiffres) :SG_017



Descriptions et commentaires par l'agent :

hauteur d'eau mesurée : 51 cm

Renseignements sur la levée du point par le géomètre :

X=

Y=

Z= 4,18 m IGN 69

Bordereau de terrain




Date de repérage :

Date de levée(géomètre):

Commune, lieu-dit,
adresse

LAVAU SUR LOIRE, Mairie

POINT D'APPUI A UTILISER POUR CE SITE -coordonnées GPS :X= 274 748,8 Y= 2 265 167,4
identification du point (initiales de l'agent +3chiffres) :SG_020



Descriptions et commentaires par l'agent :

l'eau a atteint le dessus du seuil de la porte d'entrée de la mairie

Renseignements sur la levée du point par le géomètre :

X=

Y=

Z=4,15 m IGN 69

DONGES

ATLAS DES SUBMERSIONS MARINES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE		Fiche de repère de crue DON-01			
Commune	DONGES	Situation	Rue du Galion		
Date de l'enquête	Décembre 2011	Dressée par	DTS		
Source		Fiabilité du repère *	Moyenne		
Description	Tempête Xynthia (28 Février 2010)				
Cote de la crue (IGN69)	3,98 m	Levée par	SOGREAH		
Localisation					
Photo					
Commentaire	15 à 20 cm dans bâtiment d'accueil (3,93 à 3,98 mIGN69)				

(*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ».
 Evaluation faite par l'appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les conditions hydrauliques à proximité.

